



POLIURETANO P 1 N PU A

Leve e muito flexível



Aplicações:

Sucção e transporte de materiais leves
(Poeiras, lascas e fibras) na Indústria de madeira,
papel, e têxtil.

Propriedades:

Excelente flexibilidade, alta resistência à abrasão,
Boa resistência aos vapores do óleo e da gasolina.

Dados baseados a uma temperatura de + 23° C.