


**ROLAMENTO
 SERIE 6000
 ISB**


100057	DIMENSÕES			
CÓDIGO	d mm	D mm	B mm	P.V.P (€)
0.6003-2Z/C3	17	35	10	Sob Consulta
0.6006-2Z	30	55	13	Sob Consulta
0.6014-2RS	70	110	20	Sob Consulta
0.6203-2RS/C3	17	40	12	Sob Consulta
0.6207-2RS/C3	35	72	17	Sob Consulta
0.6207-2Z	35	72	17	Sob Consulta
0.6211-2RS/C3	55	100	21	Sob Consulta
0.61800-2RS	10	19	5	Sob Consulta
0.61900-2RS	10	22	6	Sob Consulta
0.63000-2RS	10	26	12	Sob Consulta
0.6200-2RS	10	30	9	Sob Consulta
0.6300-2RS	10	35	11	Sob Consulta
0.61801-2RS	12	21	5	Sob Consulta
0.61901-2RS	12	24	6	Sob Consulta
0.6201-2RS	12	32	10	Sob Consulta
0.6201-2Z	12	32	10	Sob Consulta
0.61802-2RS	15	24	5	Sob Consulta
0.61902-2RS	15	28	7	Sob Consulta
0.6202-2RS	15	35	11	Sob Consulta
0.6202-2Z	15	35	11	Sob Consulta
0.61803-2RS	17	26	5	Sob Consulta
0.61903-2RS	17	30	7	Sob Consulta
0.6203-2RS	17	40	12	Sob Consulta
0.6203-2Z	17	40	12	Sob Consulta
0.61804-2RS	20	32	7	Sob Consulta
0.61904-2RS	20	37	9	Sob Consulta
0.6004-2RS	20	42	12	Sob Consulta
0.6004-2Z	20	42	12	Sob Consulta
0.6204-2RS	20	47	14	Sob Consulta
0.6204-2Z	20	47	14	Sob Consulta
0.61805-2RS	25	37	7	Sob Consulta
0.61905-2RS	25	42	9	Sob Consulta

100057	DIMENSÕES			
CÓDIGO	d mm	D mm	B mm	P.V.P (€)
0.6005-2RS	25	47	12	Sob Consulta
0.6005-2Z	25	47	12	Sob Consulta
0.6205	25	52	15	Sob Consulta
0.6205-2RS	25	52	15	Sob Consulta
0.6205-2Z	25	52	15	Sob Consulta
0.61806-2RS	30	42	7	Sob Consulta
0.61906-2RS	30	47	9	Sob Consulta
0.6006-2RS	30	55	13	Sob Consulta
0.6206-2RS	30	62	16	Sob Consulta
0.6206-2Z	30	62	16	Sob Consulta
0.61807-2RS	35	47	7	Sob Consulta
0.61907-2RS	35	55	10	Sob Consulta
0.6007-2RS	35	62	14	Sob Consulta
0.6007-2Z	35	62	14	Sob Consulta
0.6207-2RS	35	72	17	Sob Consulta
0.61908-2RS	40	62	12	Sob Consulta
0.6008-2RS	40	68	15	Sob Consulta
0.6008-2Z	40	68	15	Sob Consulta
0.6208	40	80	18	Sob Consulta
0.6208-2RS	40	80	18	Sob Consulta
0.6208-2Z	40	80	18	Sob Consulta
0.61909-2RS	45	68	12	Sob Consulta
0.6009-2RS	45	75	16	Sob Consulta
0.6009-2Z	45	75	16	Sob Consulta
0.6209-2RS	45	85	19	Sob Consulta
0.6209-2Z	45	85	19	Sob Consulta
0.6010-2RS	50	80	16	Sob Consulta
0.6210-2RS	50	90	20	Sob Consulta
0.62210-2RS	50	90	20	Sob Consulta
0.6210-2Z	50	90	20	Sob Consulta
0.61911-2RS1	55	80	13	Sob Consulta
0.6011-2RS	55	90	18	Sob Consulta
0.6011-2Z	55	90	18	Sob Consulta
0.6211-2RS	55	100	21	Sob Consulta
0.6012-2RS	60	95	18	Sob Consulta
0.6012-2RS/C3	60	95	18	Sob Consulta
0.6012-2Z	60	95	18	Sob Consulta
0.6212-2RS	60	110	22	Sob Consulta
0.6013-2RS	65	100	18	Sob Consulta
0.6013-2Z	65	100	18	Sob Consulta
0.6213-2Z	65	120	23	Sob Consulta
0.6214-2RS	70	125	24	Sob Consulta
0.6015-2RS	75	115	20	Sob Consulta
0.6215-2RS	75	130	25	Sob Consulta
0.6216-2Z	80	140	26	Sob Consulta